





ポジションマーカー









Z-RFC-P47 (同梱)

M5 ネジによる取り付け

- 品目 No. 105039-NT
- 許容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P08 (同梱)

M5 ネジによる取り付け

- 品目 No. 056070-NT
- 許容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P43

M4 ネジによる取り付け

- 品目 No. 105041-NT
- 許容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P23

M4 ネジによる取り付け

- 品目 No. 056074-NT
- 事容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P30 (同梱)

M3 × 8 ネジによる取り付け

- 品目 No. 056086-NT
- ・ 許容芯ずれ max. ± 1.5 mm






Z-RFC-P18 (スクリューポジションマーカー)

M10 × 25 取り付け DIN933 同等品 アルマナイトマグネット内蔵

- 品目 No. 104756-NT
- 許容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P19(スクリューポジションマーカー)

M8 × 25 取り付け DIN933 同等品 アルマナイトマグネット内蔵

- 品目 No. 104754-NT
- ・ 許容芯ずれ max. ± 3 mm






Z-RFC-P20 (スクリューポジションマーカー)

M10 × 25 取り付け DIN933 同等品 アルマナイトマグネット内蔵

- 品目 No. 104758-NT
- 許容芯ずれ max. ± 3 mm




取付方法 Z-RFC-P03 / Z-RFC-P04

- 定格動作距離に影響があるため、基本的には非磁性体に取り付けることをお勧めします。
- シャフトが磁性体の場合は十分な距離を保ってください。
- 磁石がシャフト内に取り付けられている場合は、シャフトは磁性体であってはいけません。● 磁石が磁性体のシャフトに軸方向に固定されている場合、動作距離が約 20%短くなります。

Z-RFC-P01 / P02 / P41 用シャフトアダプタ ポジションマーカーにロックピンで取付

●Z RFC-S01: Ø6mm 品目 No.056206-NT ●Z-RFC-S02: Ø8mm 品目 No.056207-NT ●Z-RFC-S03: Ø10mm 品目 No.056208-NT



With Tomorrow Automation

株式会社 ビー・アンド・プラス

■各種お問い合わせ

株式会社ビー・アンド・プラス

〒 355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

TEL: 050-3386-5880 FAX: 0493-81-4771


Mail: Inside-sales@b-plus-kk.jp

動作距離(mm)

シリーズ インターフェース	Z-RFC													
	P01 / P07	P02 / P08	P03	P04	P18	P19	P20	P23	P30	P41 / P47	P43			
RFC-4801/4802/ analog / SPI single 4861/4862	0 1.5	0 4	0 1.5	0 4	0 4.5	0 2.2	0 4	0 4	0 1.5	0 2.7	0 2.7			
RFC-4801/4802/ analog redundant 4861/4862	0 1.5	0 4	0 1.5	0 4	0 4	0 1.7	0 4	0 4	0 1.5	0 2.3	0 2.3			
RFC-4801/4802 SSI / Incremental	-	0 1.4	-	0 1.4	-	-	0 1.4	0 1.4	-	-	-			
RFC-4851/4852 analog / CANopen / IO-Link single	0.7 2.2	2.3 5	0.7 2.2	2.3 5	0 4.5	0 2.2	2.3 5	2.3 5	0.7 2.2	0 2.7	0 2.7			
RFC-4851/4852 analog / CANopen redundant	0.3 1.8	1.9 4.5	0.3 1.8	1.9 4.5	0 4	0 1.7	1.9 4.5	1.9 4.5	0.3 1.8	0 2.3	0 2.3			
RFD-4021 analog single	-	-	1 3	2.8 6.2	0 5	0 2.8	2.8 6.2	2.8 6.2	1.2 2.7	-	0.9 3.4			
RFD-4021 analog redundant	-	-	0.6 2.6	2.8 6.2	0 4.5	0 2.3	2.8 6.2	2.8 6.2	0.7 2.3	-	0.5 2.9			
RFX-6901 analog single	-	0.3 3.5	-	0.3 3.5	0 2.5	-	0.3 3.5	0.3 3.5	-	-	-			
RFX-6901 analog redundant	-	0.3 3.5	-	0.3 3.5	0 2.5	-	0.3 3.5	0.3 3.5	-	-	-			
RFE-3201 analog / CANopen single	-	-	0.7 2.2	2.3 5	0 4.5	0 2.2	2.3 5	2.3 5	0.7 2.2	-	0 2.7			
RFE-3201 analog / CANopen redundant	-	-	0.3 1.8	1.9 4.5	0 4	0 1.7	1.9 4.5	1.9 4.5	0.3 1.8	-	0 2.3			

◆ポジションマーカーの芯ずれ

ロータリーセンサ本体とポジションマーカーの芯ずれは、リニアリティ誤差を広げる原因になります。 この誤差は、ポジションマーカーによって異なり、また、ズレ幅により変化します。



芯ずれ時の追加リニアリティエラー (°)

シリーズ インターフェース		Z-RFC-P	Z-RFC-P02 / P04 / P08 / P20 / P23		Z-RFC-P41 / P43 / P47			Z-RFC-P01 / P03 / P07 / P30			Z-RFC-P18			Z-RFC-P19		
		0.5 mm	1 mm	2 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm
RFC-48 RFD-4021 RFE-3201 RFX-6901	analog single* SPI CANopen single IO-Link single	0.4	1.1	3.5	0.4	1.1	3.5	1.4	3.7	-	0.7	1.3	3.3	1.3	2.6	-
RFC-48 RFD-4021 RFE-3201 RFX-6901	analog redundant* CANopen redundant	0.7	1.8	5.2	0.7	1.8	5.2	2.5	6.4	-	1.1	2	4.6	2.3	4.5	-
RFX-6901	analog single analog redundant	0.7	1.8	5.2	0.7	1.8	5.2	-	-	-	1.1	2	4.6	-	-	-
RFC-48	SSI Incremental	0.4	0.7	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

)*RFX を除く