




novotechnik

Siedle Group

B&PLUS®

MAP4000 シリーズ 表示付き多機能計測装置 設定手順

■ 接続



■ 接続例

RFC4800シリーズ(シングルタイプ)を接続する場合の配線をご紹介します。

●電流出力タイプ

RFC-4851- -2 -

緑 →18番
白 →21番
茶 →20番

●電圧出力タイプ

RFC-4851- -1 -

緑 →18番
白 →22番
茶 →20番

信号	ケーブル
電源 (Ub)	緑
出力	白
GND	茶
未使用	黄



■ エラーコード

エラーコードが表示された場合、下記の処置を取ってください。

エラー	原因	処置
E10Un	入力値が入力範囲より小さい	入力値を入力範囲内になるよう再設定してください。
E10v	入力値が入力範囲より大きい	入力値を入力範囲を超えないように再設定してください。

※数値表示に戻りたい場合は一番左のボタンを押してください。

■ 操作パネル



- ① メニューから離れる。編集終了。
- ② レベルを戻る。上位の行に移動する。
- ③ 選択肢を戻る。下がる（数値）
- ④ 選択肢を進める。上がる（数値）
- ⑤ 選択を決定。セッティングを決定。

※ご使用時、数値表示に戻りたい場合は①を押してください。

■ 設定手順 (0-10V または 4-20mA)



- (1) 電源を入れ、①を押しながら⑤を押す。
「TYPE」と表示されたら、⑤を押して決定する。



- (2) ③④を押すと表示が切り替わるので、「PM」を表示させ
⑤を押して決定する。

Ⓐ → DC PM OHM RTD-Pt RTD-Ni TC
DU RTD-Cu ← Ⓜ
表示の切り替わり



- (3) ③④を押すと表示が切り替わるので、「MODE」表示
されたら、⑤を押して決定する。



- (4) ③④を押すと表示が切り替わるので、「0-10V」を表示させ、
⑤で決定する。（※ 4-20mA 表示の場合は「4-20mA」を選択）

Ⓐ → 0-5mA 0-20mA 4-20mA ... 0-10V 0-40V Er-4-20
表示の切り替わり



- (5) 下限値を設定します。
「MIN A」が表示されたら⑤で決定。
下限値「0」になるように②③④のボタンを使って数値を設
定する。（※ 4-20mA 表示の場合は「4」を設定）
ポイント：上位の桁設定には②のボタンで桁移動ができます。



- (6) 上限値を設定します。
「MAX A」が表示されたら⑤で決定。
上限値「10」になるように②③④のボタンを使って数値を設
定する。（※ 4-20mA 表示の場合は「20」を設定）
ポイント：上位の桁設定には②のボタンで桁移動ができます。



- (7) 小数点位置を決定します。
「FORM A」が表示されたら⑤で決定する。
小数点位置を③④を使って選択し、⑤で決定する。



- (8) 「MENU」が表示されたら、①を押して完了します。

■ 設定手順（表示値を角度、長さにしたい場合）




(1) 電源を入れ、①を押しながら⑥を押す。

「TYPE」と表示されたら、⑥を押して決定する。



(2) ③④を押すと表示が切り替わるので、「PM」を表示させ
⑤を押して決定する。

$\leftarrow \rightarrow$
DC PM OHM RTD-Pt RTD-Ni TC
DU RTD-Cu 表示の切り替わり



(3) ③④を押すと表示が切り替わるので、「MODE」表示
されたら、⑤を押して決定する。



(4) ③④を押すと表示が切り替わるので、「0-10V」を表
示させ、⑤で決定する。（※ 4-20 mA 表示の場合は「4-20
mA」を選択）

$\leftarrow \rightarrow$
0-5mA 0-20mA 4-20mA ... 0-10V 0-40V E-4-20
表示の切り替わり



(5) 下限値を設定します。

「MIN A」が表示されたら⑤で決定。

②③④のボタンを使って下限値を設定する。

注意：novotechnik 社製品を接続してご使用の場合、P4
「novotechnik 社製品電圧出力タイプのOV位置算出方法」をご
参照ください。（※ 4-20 mA 表示の場合は「4」を設定）

ポイント：上位の桁設定には ②のボタンで桁移動ができます。



(6) 上限値を設定します。

「MAX A」が表示されたら⑤で決定。

上限値「10」になるように②③④のボタンを使って数値を
設定する。（※ 4-20 mA 表示の場合は「20」を設定）

ポイント：上位の桁設定には ②のボタンで桁移動ができます。



(7) 小数点位置を決定します。

「FORM A」が表示されたら⑤で決定する。


小数点位置を③④を使って選択し、⑤で決定する。



(8) 「MENU」が表示されたら、①を押して完了します。

◆ novotechnik 社製品電圧出力タイプの OV 位置算出方法

novotechnik 社製品の電圧出力は **0.1V ~ 10V** であるため、OV ~ 10V 入力の表示器で長さ（角度）表示設定する際は、下記の手順で OV 位置を算出してください。



■ 設定手順 ■

※例：ストローク 0-275mm を長さ表示する場合

① 実際の出力から理想の出力の傾きを求めます。

$$\text{傾き} = (10 - 0.1V) / (275 \text{ mm}) = \underline{\underline{0.036V/mm}}$$

② 理想の出力で OV の位置を算出します。

$$0.1V / 0.036V/mm = \underline{\underline{-2.778 \text{ mm}}}$$

③ MAP4000 の下限値 (OV 時の値) を **-2.778**、上限値 (10V 時の値) を **275** と設定します。

④ 原点 (0.1V 出力時) では "0"、上限値 (10V 出力時) では "275" と表示されます。

■ 0 点リセット機能

■ 設定手順 ■

※例：100mm 位置を 0 点とする場合



① 0 点と表示したい位置にポジションマーカーを移動します。

② MAP4000 の背面にある端子 14 番と 15 番を短絡します。

※ 0 点をリセットしたい（原点を 0 点としたい）場合

① MENU から 「RE.CAL」 を選択しリセットします。

■ 各種お問い合わせ